



Legende			
	Standort		Hubschrauberlande- fläche
	Parkplatz		Verbandsstube
	Fläche befahrbar		Raucherzone
	Verkehrswege auf denen man ohne Kopf-, Fuß- u. Augenschutz gehen darf		

 www.kpluss.com	K+S Minerals and Agriculture GmbH Werk Werra, Standort Wintershall	Maßstab ohne	
	WE-BMI o:\WI\MA\TRW\SOR\Herfa-Helm\Schema-Herfa_2402.dwg		
Übersichtsplan - Standort Herfa Straßen- und Gebäudeplan für Besucher		Datum Name	
		gem.	
		CAD 29.12.17 Lepke	
		Nachg. 25.01.18 Schäfer	
		Nachg. 14.02.24 Schäfer	